



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

REPORTE MENSUAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN MINERA PANAMA, S.A.


Mes de Recolección: DICIEMBRE 2,016

Proyecto: Mina de Cobre Panamá

Ubicación: Corregimientos de Coclé de Norte y San José Del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

<i>Fecha de Recolección</i>	<i>Sitio de recolección</i>	<i>Cantidad de Desechos</i>	<i>No. De Certificado de Disposición Final</i>	<i>Fecha</i>
10/12/2016	Sitio Mina (Taller TMF)	6 tanques con trapos contaminados	C-8417-2016	14/12/2016
10/12/2016	Sitio Mina (Taller Bojita)	51 tanques con trapos contaminados	C-8418-2016	14/12/2016
19/12/2016	Sitio Mina (Taller Botija)	37 tanques con desechos varios contaminados	C-8480-2016	20/12/2016
19/12/2016	Sitio Mina (Taller TMF)	13 tanques con desechos varios contaminados	C-8481-2016	20/12/2016
30/12/2016	Sitio Mina (Taller Botija)	26 tanques con desechos varios contaminados	C-8545-2016	31/12/2016
30/12/2016	Sitio Mina (Area de Almacenamiento)	14 tanques con desechos varios contaminados	C-8543-2016	31/12/2016
30/12/2016	Sitio Mina (Taller TMF)	12 tanques con desechos varios contaminados	C-8544-2016	31/12/2016

ELABORADO POR:


ING. ANGELO LEE

Servicios Tecnológicos de Incineración

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

REPORTE MENSUAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN MINERA PANAMA, S.A.

Mes de Recolección: NOVIEMBRE 2,016

Proyecto: Mina de Cobre Panamá

Ubicación: Corregimientos de Coclé de Norte y San José Del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

Fecha de Recolección	Sitio de recolección	Cantidad de Desechos	No. De Certificado de Disposición Final	Fecha
08/11/2016	Sitio Mina (Punta Rincón)	21 tanques con trapos contaminados	C-8256-2016	09/11/2016
08/11/2016	Sitio Mina (Taller Bojita)	18 tanques con trapos contaminados	C-8257-2016	09/11/2016
19/11/2016	Sitio Mina (Taller TMF)	10 tanques con desechos varios contaminados	C-8310-2016	21/11/2016
19/11/2016	Sitio Mina (Area de Almacenamiento)	15 tanques con desechos varios contaminados	C-8313-2016	21/11/2016
19/11/2016	Sitio Mina (Punta Rincón)	10 tanques con desechos varios contaminados	C-8311-2016	21/11/2016
19/11/2016	Sitio Mina (Botija)	20 tanques con desechos varios contaminados	C-8312-2016	21/11/2016
29/11/2016	Sitio Mina (Taller Botija)	16 tanques con desechos varios contaminados	C-8356-2016	30/11/2016
29/11/2016	Sitio Mina (Taller TMF)	7 tanques con desechos varios contaminados	C-8357-2016	30/11/2016
29/11/2016	Sitio Mina (Area de Almacenamiento)	27 tanques con desechos varios contaminados	C-8358-2016	30/11/2016

ELABORADO POR:

ING. ANGELO LEE

Servicios Tecnológicos de Incineración

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8543-2016

2. Fecha

31 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Molino)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

• (1,148 kg) 14 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

30 de diciembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

31 de diciembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Molino

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Molino y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un accidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

31 de diciembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8545-2016

2. Fecha

31 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

• (2,366 kg) 26 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

30 de diciembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

31 de diciembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller Botija y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

31 de diciembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:



No. C-8544-2016

2. Fecha

31 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

MINERA PANAMA, S.A. (Taller TMF)

4. Tipo de Producto:

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Ing. Abdiel Santamaria

7. Teléfonos y Fax

46615-7299 / 294-5651

8. E-mail

Abdiel.santamaria@fqml.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ camión

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

16. Cantidad de Desechos Tratados

- (960 kg) 12 tanques de 55 galones con desechos sólidos impregnados de hidrocarburos

17. Fecha de Entrada a la Planta

31 de diciembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

31 de diciembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Sólido

22. Ubicación Del Desecho.

Taller TMF

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de desechos sólidos impregnados de hidrocarburos para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y pertenecientes Taller TMF y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A..

Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se clasifico el desecho de manera de evitar encontrar desechos en envases comprometidos que pudieran causar un efecto explosivo o toxico al quemar para evitar un incidente, antes de su incineración. Posteriormente se precalentó el horno hasta 850 °C y se programó la operación del horno a 900 °C en la primera cámara y 1200 °C en la segunda cámara, luego se introdujo al horno a razón de 100 kg; por bloque de incineración hasta completar la eliminación de todos los desechos. Las cenizas generadas del proceso son recolectadas y dispuestas en el relleno sanitario

Observación Adicional: Los residuos líquidos fueron mezclados con aserrín y posteriormente incinerados

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

31 de diciembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN S.A.**